

作業工賃表

部位名	SKU	部位記号	作業内容	備考（作業内容例）	部品代	税抜	標準時間（分）
クランク	660801	CW1	クランクの脱着（スクエアタイプ）（左右両方）	DR1.変速調整含む	別	¥2,000	15
	660802	CW2	クランクの脱着（ホローテックタイプ）（左右両方）	DR1.変速調整含む	別	¥2,000	15
	660803	CW3	チェーンリングの交換（1枚）	DR1.変速調整含む	別	¥1,500	10
	660899	CW	その他工具：クランク				
ボトムブラケット	660901	BB1	BBの脱着（カートリッジタイプ）	CW1.CW2クランクの脱着、DR1.変速調整を含む	別	¥4,500	25
	660902	BB2	BBの脱着（プレスフィット）	CW1.CW2クランクの脱着、DR1.変速調整を含む	別	¥5,000	30
	660999	BB	その他工具：BB				
ペダル	661001	PD1	ペダルの交換、取り付け		別	¥1,000	5
	661099	PD	その他工具：ペダル				
ホイール	661101	WH1	チューブ交換（前後どちらか）	QRタイプのみ ※パッチ修理及びQRタイプ以外は別途見積もり	別	¥1,000	10
	661102	WH2	パンタ修理（磨止）	パッチ代含む	無	¥1,500	15
	661103	WH3	タイヤ交換（前後どちらか） クリンチャー	QRタイプのみ ※QRタイプ以外は別途見積もり	別	¥1,000	15
	661104	WH4	タイヤ交換（前後どちらか） チューブラー（リムテープ式）	リムテープ代含む セメント方式は別途見積もり	別	¥4,000	40
	661105	WH5	タイヤ交換（前後どちらか） チューブレス	チューブレス/リム交換含む	別	¥2,500	25
	661106	WH6	横の振れ取り（前後どちらか）	※特殊な形状の場合は別途見積もり	無	¥1,000	10
	661107	WH7	縦の振れ取り（前後どちらか）	※特殊な形状の場合は別途見積もり	無	¥2,000	20
	661108	WH8	スポーク交換（スポーク1本）	WH9.カセットスプロケット交換別 ※特殊な形状の場合は別途見積もり	別	¥2,000	20
	661109	WH9	カセットスプロケットの交換	DR1.ディレーラの調整含む	別	¥1,000	10
	661110	WH10	フリーボディ交換	WH9.スプロケット交換、DR1.変速調整 アクスル、ヘアリング部洗浄グリスアップ含む	別	¥3,000	30
	661111	WH11	ハブ ヘアリング調整	WH9.カセットスプロケット交換別	別	¥1,500	15
	661112	WH12	ハブ ヘアリング交換/アクスル交換/グリスアップ	WH9.カセットスプロケット交換別	別	¥3,000	30
	661113	WH13	補助輪取り外し	スタンド取付含む	別	¥1,000	10
	79990166	WH14	シーラントの注入	※シーラント代は含まず	別	¥500	5
661199	WH	その他工具：ホイール					
フレーム	661201	FR1	ディレーラー/ハンガー交換、修正	DR1.ディレーラの調整、DR2.Rディレーラーの脱着含む	別	¥2,000	15
	661299	FR	その他工具：フレーム				
サスペンション	661301	FS1	Fサスペンションのオーバーホール	※金額は別途見積もり	別		
	661399	FS	その他工具：Fサスペンション				
	661401	RS2	Rサスペンションのオーバーホール	※金額は別途見積もり	別		
	661499	RS	その他工具：Rサスペンション				
その他	662001	OT1	サイクルコンピューターの取り付け（ワイヤタイプ）		別	¥2,000	20
	662002	OT2	サイクルコンピューターの取り付け（ワイヤレスタイプ）		別	¥1,000	10
	662003	OT3	サイクルコンピューターの取り付け（ワイヤレス ケイデンス付き）		別	¥2,000	20
	662004	OT4	サイクルコンピューター等の電池交換		別	¥500	5
	662005	OT5	RideSense取付&マッチング		別	¥500	5
	662006	OT6	バッテリーライト、各種デバイスの取り付け		別	¥500	5
	662007	OT7	スタンドの取り付け		別	¥500	5
	662008	OT8	ベルの取り付け		別	¥500	5
	662009	OT9	鍵の取り付け		別	¥500	5
	662010	OT10	ボトルケージの取り付け		別	¥500	5
	662011	OT11	携帯ポンプの取り付け		別	¥500	5
	662012	OT12	キャリアの取り付け（フロント）		別	¥1,500	15
	662013	OT13	キャリアの取り付け（リア）		別	¥1,500	15
	662014	OT14	ベビーシートの取り付け		別	¥2,000	20
	662015	OT15	リアキャリア（シートポスト取り付け）		別	¥1,000	10
	662016	OT16	フェンダーの取り付け（バンドタイプ）		別	¥1,000	10
	662017	OT17	フェンダーの取り付け（ホルトオンタイプ）		別	¥3,000	30
	662018	OT18	クリートの取り付け（左右）		別	¥1,000	10
	662019	OT19	クリートの位置調整（左右）		別	¥3,000	30
	662020	OT20	籠の取り付け	籠のみの取り付け	別	¥1,500	15
662021	OT21	サドルフィッティング工具		別	¥2,000	20	
662099	OT	その他工具：					
レンタサイクル	665000	RT1	輪行状態からの組立	完全組立点検を含む 整備は別途	無	¥3,000	30
	665001	RT2	輪行袋への収納（ユーザーの最終確認必要）	分解、梱包作業、梱包材の追加	無	¥3,000	30
	665002	RT3	発送手続き	運送会社手配（送料別途） （梱包はユーザー様による、発送箱の一時保管を基本）	無	¥1,000	10
	665020	RT4	車輪組み付け（前）	QR確認、ブレーキ調整	無	¥1,000	10
	665021	RT5	車輪組み付け（後）	QR確認、ブレーキ調整、変速調整	無	¥1,500	10
	665023	RT6	各部固定確認	車庫前点検一式（点検のみ、作業は別途）	無	¥1,000	10
	665024	RT7	空気圧	希望空気圧までポンプアップ	無	¥100	2
	665022	RT8	ヘルメット調整	あご紐長さの調整	無	¥500	5
	665051	RT9	工具貸出 アーレンギ4・5・6mm ドライバー	貸出専用工具を用意	無		

作業内容、部品によっては作業時間が異なる場合がございます。
詳しくはスタッフへお尋ねください。

作業工賃表

部位名	SKU	部位記号	作業内容	備考 (作業内容例)	部品代	税抜	標準時間 (分)
ハンドル	660101	HB1	グリップ交換 (フラットバー)		別	¥1,000	10
	660102	HB2	バーテープ交換 (ドロップバー)		別	¥1,500	15
	660103	HB3	ハンドル、ブレーキレバー、シフター、バーエンド等の移動角度調整一式	レバー角度、聞き幅の微調整一式	無	¥1,000	10
	660104	HB4	ステムの交換脱着 (オープンタイプ)	HB6.7.バーの交換脱着、HP1.ヘッド調整を含む	別	¥1,500	15
	660105	HB5	バーエンドの取付	HB1.グリップ移動交換加工、HB3.シフター、ブレーキレバー移動交換を含む	別	¥1,500	15
	660106	HB6	ドロップハンドル交換	HB2.バーテープ交換、HB4.ステムからの脱着、HB3.レバー移動一式、ブレーキアウター固定一式を含む	別	¥4,000	40
	660107	HB7	フラットハンドル交換	HB1.グリップ交換、HB3.レバー移動一式、HB4.ステムからの脱着、含む	別	¥2,000	20
	660199	HB	その他工賃:ハンドルレバー	バーのカット、クイルタイプ、DHバーの作業工具等			
ヘッドパーツ	660201	HP1	ヘッドの調整	AHEADタイプのカタ調整	無	¥1,000	10
	660202	HP2	ヘッドパーツのグリスアップ	HB4.ステムの交換脱着、HP1.ヘッドの調整、HP.洗浄作業を含む	無	¥3,000	30
	660203	HP3	アンカーナット、プレッシャーブラグの取り付け	フォーク単体での作業	別	¥1,500	10
	660204	HP4	ヘッドパーツの交換、ヘッド調整 (AHEADタイプ)	ヘッドワン脱着、下玉押し交換、HB4.ステムの交換脱着を含む	別	¥5,000	40
	660205	HP5	フォーク交換、コラムカッター式 (アルミ&鉄&カーボン)	HB4.ステムの交換脱着、HP1.ヘッドの調整、HP2.ヘッドパーツのグリスアップ、HP3.アンカーナット、プレッシャーブラグの取付、を含む	別	¥5,000	40
	660299	HP	その他工賃:ヘッドパーツ	ヘッドパーツの単品作業、特殊作業			
サドルポスト	660301	SP1	サドルの調整交換	前後位置、角度調整含む	別	¥1,000	10
	660302	SP2	シートポストの交換	SP1.サドルの調整交換を含む	別	¥1,500	15
	660303	SP3	シートポストのカット		無	¥2,000	10
	660399	SP	その他工賃:サドル、ポスト				
ブレーキ	660401	BR1	ブレーキ調整 (前後どちらか) (シューの位置、引きしろ調整)		無	¥1,000	10
	660402	BR2	ブレーキシューの交換 (前後どちらか)	BR1.ブレーキ調整含む	別	¥1,000	10
	660403	BR3	ブレーキ本体の交換 (キャリパー、Vタイプ)	BR1.ブレーキ調整含む	別	¥2,000	20
	660404	BR4	ブレーキレバーの交換 (前後どちらか)	HB1.グリップ交換、HB3.シフター、ブレーキレバー移動、BR1.ブレーキ調整を含む	別	¥1,500	15
	660405	BR5	デュアルコントロールレバーの交換 (前後どちらか)	HB2.バーテープ交換、BR1.ブレーキ調整、DR1.変速調整を含む、DR5.変速インナーワイヤー交換、BR6.ブレーキインナーワイヤーの交換含む	別	¥3,500	35
	660406	BR6	ブレーキインナーワイヤーの交換 (前後どちらか)	BR1.ブレーキ調整含む (内装式等で特殊な場合は別途¥500)	別	¥1,000	10
	660407	BR7	ブレーキアウター/インナーワイヤーの交換 (前後どちらか)	BR1.ブレーキ調整含む (内装式等で特殊な場合は別途¥500) HB2.バーテープ交換は別	別	¥1,500	15
	660408	BR8	サブレバー取り付け	BR1.ブレーキ調整、BR6.ブレーキアウターワイヤーの交換加工 (前後) HB2.バーテープ交換加工含む	別	¥5,000	50
	660499	BR	その他工賃:ブレーキ				
	DISC ブレーキ	660501	DB1	ディスク ブレーキの調整 (前後どちらか)	パッドの出代、レバー引き代、キャリパー位置調整を含む	無	¥1,000
660502		DB2	メカニカル ディスク ブレーキ キャリパー交換 (前後どちらか)	DB1.ブレーキ調整を含む	別	¥2,000	20
660503		DB3	オイルディスクブレーキの交換 (前後どちらか) (レバー、ホース、キャリパー一体)	DB6.エア抜き、DB8.ホースカット、HB1.グリップ交換、HB3.シフター、ブレーキレバー移動を含む	別	¥5,000	40
660504		DB4	パッドの交換 (前後どちらか)	パッド出し作業含む	別	¥1,500	15
660505		DB5	ディスクローターの交換 (前後どちらか)	DB1.ディスクブレーキの調整を含む	別	¥2,000	20
660506		DB6	エア抜き (前後どちらか)		別	¥3,000	20
660507		DB7	フルードの全量交換 (前後どちらか)	DB6.エア抜き含む	別	¥3,500	25
660508		DB8	ホースカット長さ調整 (前後どちらか)	DB6.エア抜き、オイルラインの接続 (1か所) を含む	別	¥4,000	30
660509		DB9	オイルラインの交換 (前後どちらか)	DB8.ホースカット、DB7.フルードの全量交換、オイルラインの接続 2か所を含む	別	¥5,000	40
660599		DB	その他工賃:ディスクブレーキ				
ディレイラー	660601	DR1	ディレイラーの調整 (前後どちらか)		無	¥1,000	10
	660602	DR2	ディレイラーの交換のみ (前後どちらか)	CN1.チェーンカット、コネクト、DR1.変速調整含む	別	¥2,000	20
	660603	DR3	シフターの交換のみ (左右どちらか)	HB1.グリップ交換、HB3.ブレーキレバー移動、DR1.ディレイラーの調整、DR5.インナーワイヤーの交換含む	別	¥2,000	20
	660604	DR4	デュアルコントロールレバーの交換 (前後どちらか)	HB2.バーテープ交換、BR1.ブレーキ調整、DR1.変速調整を含む DR5.変速インナーワイヤー交換、BR6.ブレーキインナーワイヤーの交換含む	別	¥3,500	35
	660605	DR5	シフトインナーワイヤーの交換のみ (前後どちらか)	DR1.ディレイラーの調整含む (内装式等で特殊な場合は別途¥500) HB2.バーテープ交換は別	別	¥1,000	10
	660606	DR6	シフトアウター/インナーワイヤーの交換 (前後どちらか)	DR1.ディレイラーの調整含む (内装式等で特殊な場合は別途¥500) HB2.バーテープ交換は別	別	¥1,500	15
	660607	DR8	DI2配線&調整&診断	DR1.ディレイラーの調整含む、 HB2.バーテープ交換は別	別	¥5,000	30
	660699	DR	その他工賃:ディレイラー				
チェーン	660701	CN1	チェーン交換	カット、コネクト含む	別	¥1,500	10
	660799	CN	その他工賃:チェーン				

作業内容、部品によっては作業時間が異なる場合がございます。
詳しくはスタッフへお尋ねください。

作業工賃表

部位名	SKU	部位記号	作業内容	備考 (作業内容例)	部品代	税抜	標準時間 (分)
Right Ride System	669000	RS1	RRS Basic Level	RRS Basic Level	無	¥500	15
	669001	RS2	RRS Sports Level	RRS Sports Level	無	¥5,000	50
メンテナンス	79990077	MT1	セーフティーチェック	自転車を安全にご乗車いただくためのディレーチェック。	無	¥500	30
	79990078	MT2	ライトメンテナンス	「セーフティチェック」と「整備メニュー」の安心パックです。	無	¥3,000	60
	79990165	MT 6	ドライブトレイン簡易洗浄	「ライトメンテナンス」にクランク、カセットスプロケットの簡易洗浄。	無	¥6,000	80
	79990079	MT3	ライトオーバーホール	長期間の使用により、磨耗・劣化しやすい部分を重点的に点検。	無	¥16,000	7日
	79990080	MT4	クリーンアップオーバーホール	すべてのワイヤー類を交換します。WAX仕上げてキレイに。	無	¥27,000	10日
	79990081	MT5	ごだわりオーバーホール	ごだわりの車体を徹底的に分解・洗浄・調整。クランク上のオーバーホールです。	無	¥45,000	14日
パック工具	663000	PK1	コンボ組換え	コンボの組換え。(ST,SL,BL,BR,BB,FC,CW,CN,FD,RD,CS,PD)ワイヤー張り替え、完成状態まで。(油圧ブレーキのオイルライン作業は別途4000円)	別	¥12,000	3日
	663001	PK2	組付け (新フレーム)	新フレームへのパーツ組付け。ワイヤー張り替え、完成状態まで。(油圧ブレーキのオイルライン作業は別途4000円)	別	¥15,000	3日
	663002	PK3	組換え (フレーム交換)	フレーム交換に伴うパーツ組換え。ワイヤー張り替え、完成状態まで。(油圧ブレーキのオイルライン作業は別途4000円)	別	¥18,000	3日

作業工賃早見表

ブレーキ調整	¥1,000
ブレーキシュー交換	¥1,000
ブレーキインナー交換	¥1,000
ブレーキ本体交換	¥2,000

サドル交換	¥1,000
ポスト交換	¥1,500
ポストカット	¥2,000

ステム交換	¥1,500
ヘッド調整	¥1,000

デュアルコントロール レバー交換	¥3,500
---------------------	--------



バーテープ交換	¥1,500
グリップ交換	¥1,000
ドロップハンドル交換	¥4,000
フラットハンドル交換	¥2,000

変速調整	¥1,000
変速インナー交換	¥1,000
後変速機交換	¥2,000
スプロケット交換	¥1,000
ハンガー交換修正	¥2,000

変速調整	¥1,000
変速インナー交換	¥1,000
前変速機交換	¥2,000
チェーン交換	¥1,500

ペダル交換	¥1,000
クランク交換	¥2,000～

クリンチャータイヤ交換	¥1,000
チューブ交換	¥1,000
振取調整(横)	¥1,000

●パーツの種類・状態によって工賃が異なる場合がございます
●パーツ代は別途必要ですので、詳細はスタッフにお尋ねください

●価格は税抜です